

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

Hôm nay, vào lúc: 08giờ00phút, ngày 12/9/2025 tại: thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn; Phòng Kinh tế đặc khu Lý Sơn tổ chức kiểm tra thực tế để kiểm tra đường dây lưới điện dẫn ra đồng phục vụ sản xuất; cụ thể như sau:

1. Thành phần tham gia kiểm tra:

a) Đại diện Phòng Kinh tế đặc khu Lý Sơn

Ông: Huỳnh Minh Hùng

Chức vụ: Trưởng Phòng

Ông: Huỳnh Công Trí

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chức vụ: chuyên viên

b) Đại diện Đội quản lý điện Lý Sơn

Ông: Ngô Văn Trãi

Chức vụ: Cán bộ an toàn chuyên

trách

Ông: Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: kỹ thuật

c) Trưởng thôn

Ông (bà): Chức vụ:.....

d) Đại diện thành phần tham gia

Ông: Dương Văn Đời

Chức vụ: Phó Trưởng công an đặc khu

Ông: Bùi Văn Hội

Chức vụ: Cán bộ Tổ CSTT công an đặc

khu

Ông: Phùng Minh Hòa

Chức vụ: cán bộ Đội QLTTXD,

ĐT&MT đặc khu

Ông: Huỳnh Văn Sáng

Chức vụ: Trung Đội trưởng

DQTT BCH Quân sự đặc khu

2. Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra đường dây lưới điện dẫn ra đồng tìm ẩn nguy cơ mất an toàn theo Thông báo Kết luận số 47/TB-UBND ngày 07/9/2025 của Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn.

3. Kết quả kiểm tra:

- Qua kiểm tra thực tế tại địa điểm vòng xoay ngã 5, hiện tại đã có 09 đường dây điện 0,4KV sau công tơ của khách hàng chằng chịt kéo dẫn vào khu vực gần Chùa Hải Lâm gây mất an toàn. Mặt khác phát hiện một số điểm thực hiện khoan giếng như sau:

+ Gần khu vực Hồ chứa nước Suối Cùng (trên núi) phát hiện 01 giếng khoan, kết hợp máy bơm chìm chưa xác định chủ sở hữu (theo một số người dân gần khu vực thông tin thì giếng này của ông Bùi Trữu, thôn Tây An Hải)

+ Trước Chùa Hải Lâm phát hiện 01 giếng kết hợp mô tơ chìm và mô tơ đẩy của ông Dương Văn Linh, thôn Đông An Hải lắp đặt để phục vụ sản xuất nông nghiệp

+ Trước Chùa Hải Lâm phát hiện 01 giếng khoan của ông Trần Minh Hoàng, thôn Đông An Hải, nguy trạng chôn dưới đất tại khu vực dân mương thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Trước Chùa Hải Lâm (khu vực gần vòng xoay) phát hiện 01 bể chứa nước kết hợp với 02 máy bơm nước chưa xác định đối tượng sử dụng

+ Trước Hồ chứa nước Suối cùng phát hiện 02 giếng khoan được kéo đường dây lưới điện từ thôn Đồng Hộ An Hải dẫn về, chưa xác định đối tượng.

- Theo ý kiến của Ông Ngô Văn Trãi, trên cơ sở nhu cầu thực tế của người dân, Đội Quản lý điện Lý Sơn sẽ tổ chức khảo sát lắp đặt điện để sử dụng.

4. Ý kiến của các thành viên tham gia khảo sát

- Đồng chí Huỳnh Minh Hùng:

+ Đề xuất tháo gỡ tất cả các đường dây lưới điện chằng chịt không đảm bảo an toàn tại khu vực đường vào Chùa Hải Lâm

+ Đối với các giếng khoan trái phép đề nghị xử lý triệt để bằng phương pháp san lấp, trám giếng

- Đồng chí: Ngô Văn Trãi: Sẽ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND đặc khu trong việc cắt đường dây lưới điện không đảm bảo

- Các đồng chí còn lại thống nhất nội dung và đề xuất UBND đặc khu quyết định xử lý triệt để việc khoan giếng trái phép theo quy định.


Biên bản kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày đã được đọc lại cho
những người tham gia cùng nghe và cùng thống nhất ký tên./.

Đại diện Phòng Kinh tế




Huỳnh Minh Hùng

Đại diện Đội quản lý điện Lý Sơn




Nguyễn Văn Trãi

Đại diện Trưởng thôn




Công




Nguyễn Văn Đạt

Đại diện thành viên tham gia



Nguyễn Văn Dời



Huỳnh Văn Sáy



Phùng Minh Hòa