

Số: /BC-PKT

Lý Sơn, ngày tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc liên quan đến nội dung kiểm tra đường dây lưới điện dẫn ra đồng và tình trạng khoan giếng trái phép trên địa bàn

Thực hiện Thông báo Kết luận số 47/TB-UBND ngày 07/9/2025 của Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn; Phòng Kinh tế báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm tra

- Ngày 12/9/2025 tại: thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn; Phòng Kinh tế đặc khu Lý Sơn tổ chức kiểm tra thực tế để kiểm tra đường dây lưới điện dẫn ra đồng phục vụ sản xuất; tham gia buổi kiểm tra còn có đại diện các cơ quan, đơn vị gồm: Đội quản lý điện Lý Sơn; Công an đặc khu Lý Sơn; Đội QLTTXD, ĐT&MT đặc khu; DQTT BCH Quân sự đặc khu

- Qua kiểm tra thực tế tại địa điểm vòng xoay ngã 5, hiện tại đã có 09 đường dây điện 0,4KV sau công tơ của khách hàng chằng chịt kéo dẫn vào khu vực gần Chùa Hải Lâm gây mất an toàn, hệ thống dây điện quá thấp gây mất mỹ quan bắt ngang qua tuyến đường giao thông. Ngoài ra các đường dây lưới điện trên các cánh đồng xuất hiện rất nhiều đoạn dây điện được kéo dẫn trên các trụ thép không đảm bảo chuẩn theo quy định.

- Tình trạng khoan giếng trái phép để phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong thời gian trước sáp nhập chính quyền 02 cấp (giai đoạn đầu năm 2025), qua buổi kiểm tra phát hiện một số điểm khoan giếng trái phép, cụ thể như:

+ Gần khu vực Hồ chứa nước Suối Cùng (trên núi) phát hiện 01 giếng khoan giữa hồ mương, kết hợp máy bơm chìm chưa xác định chủ sở hữu (theo một số người dân gần khu vực thông tin và lần theo đường dây điện thì giếng này của ông Bùi Trữu, thôn Tây An Hải)

+ Trước Chùa Hải Lâm phát hiện một mô tơ đẩy trong hộp xây vuông bằng gạch của ông Dương Văn Linh, thôn Đông An Hải lắp đặt để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Trước Chùa Hải Lâm phát hiện 01 giếng khoan của ông Trần Minh Hoàng, thôn Đông An Hải, ngụy trang chôn dưới đất tại khu vực gần mương thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Trước Chùa Hải Lâm (khu vực gần vòng xoay) phát hiện 01 bể chứa nước kết hợp với 02 máy bơm nước chưa xác định đối tượng sử dụng

+ Trước Hồ chứa nước Suối cùng phát hiện 02 giếng khoan được kéo đường dây lưới điện từ thôn Đồng Hộ An Hải dẫn về, chưa xác định đối tượng

(có biên bản kiểm tra gửi đính kèm)

2. Đề xuất, kiến nghị

- Hiện nay trên địa bàn đặc khu Lý Sơn có tổng số 2.149 giếng khai thác nước dưới đất (trong đó: 939 giếng đào, 1.088 giếng khoan thủ công và 122 giếng khoan máy) với tổng lượng nước khai thác, sử dụng khoảng 21.779 m³/ngày đêm. Tuy nhiên theo kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn đặc khu Lý Sơn thì trữ lượng tiềm năng khoảng 10.753 m³/ngày đêm; trữ lượng có thể khai thác khoảng 3.226 m³/ngày đêm. Như vậy, hiện nay tổng lượng nước dưới đất đang khai thác (khoảng 21.779 m³/ngày đêm) lớn hơn rất nhiều so với trữ lượng có thể khai thác (khoảng 3.226 m³/ngày đêm) đã làm cho các tầng chứa nước bị nhiễm mặn (*số liệu theo Báo cáo số 1961/BC-STNMT ngày 25/4/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi*).

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục các vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, để đảm bảo nguồn nước ngầm phục vụ nhu cầu cấp thiết đến đời sống của toàn nhân dân trên địa bàn đặc khu, Phòng Kinh tế đề xuất UBND đặc khu chỉ đạo nội dung sau:

Đề nghị Đội quản lý điện Lý Sơn cung cấp hồ sơ 09 hộ có đường dây bắt ngang qua tuyến đường giao thông không đảm bảo an toàn, tổ chức không cung cấp điện (cắt điện) đối với các hộ gia đình, cá nhân để sử dụng các giếng khoan trái phép (không được cấp phép) tại khu vực trước Chùa Hải Lâm, Thôn Đông An Hải. Đồng thời tổ chức rà soát các hộ gia đình, cá nhân đã ký kết hợp đồng mua bán điện tại các khu vực cánh đồng trên địa bàn đặc khu trong khoảng thời gian năm 2024-2025, báo cáo gửi về UBND đặc khu (qua Phòng Kinh tế) ***chậm nhất trước ngày 06/10/2025***. Đối với đường dây lưới điện trên các cánh đồng đề nghị tổ chức rà soát, có giải pháp xử lý phù hợp đảm bảo an toàn cho người dân và đúng theo quy định hiện hành.

Phòng Kinh tế kính báo cáo UBND đặc khu xem xét, có hướng chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND đặc khu;
- CT, các PCT UBND đặc khu;
- Văn Phòng HĐND&UBND đặc khu;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Huỳnh Minh Hùng

