

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1068/UBND

Lý Sơn, ngày 19 tháng 6 năm 2014

V/v thống nhất vị trí lắp đặt
công thoát nước tại Km0+420
công trình: Đường cơ động phía
Đông Nam đảo Lý Sơn giai đoạn II.

Kính gửi: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 09/6/2014 Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn nhận được Công văn số: 753/BCH-HC ngày 06/6/2014 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi về việc tham gia ý thống nhất vị trí lắp đặt công thoát nước tại Km0+400 công trình: Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn giai đoạn II,

- Qua khảo sát thực tế, UBND huyện Lý Sơn thống nhất chuyển công tại vị trí Km0+400 (vị trí theo hồ sơ thiết kế) đến vị trí Km0+420 (vị trí mới) cho phù hợp với điều kiện thực tế (vì tại vị trí Km0+420 có 01 công thoát nước hiện hữu của địa phương).

- Về hệ thống thoát nước thi công không phù hợp của dự án: Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn giai đoạn 1, UBND huyện đã nhiều lần cùng với BQL các DADT và XD – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đi khảo sát và thống nhất biện pháp khắc phục, nhưng đến nay Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, BQL các DADT và XD - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn chưa khắc phục. Vì vậy, UBND huyện Lý Sơn đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, BQL các DADT và XD - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương khắc phục nhằm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo cho đơn vị thi công dự án: Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn giai đoạn 2 đấu nối công mới với công hiện trạng (tại vị trí Km0+420) để đảm bảo thoát nước tốt.

Rất mong sự quan tâm của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBND xã An Vĩnh;
- VP UB, C, PVP;
- Lưu: VT, PKT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hoàng Linh